



Over Barrit Vandværk

Barrit Langgade 54
7150 Barrit

Att.: Niels Tønning

Registrernr.: 879389
Kundenr.: 5506559
Ordrenr.: 823387
Prøvenr.: 87938901

Modt. dato: 2007.11.28

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Over Barrit Vandværk
Barrit Langgade 54, 7150 Barrit
Prøvested.....: **Over Barrit Vandværk. Ledningsnet - V20002600/4619001299**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Barrit Langgade 80 værksted**
Prøveudtagning...: 2007.11.28 kl. 10:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BV)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2007.11.28 kl. 23:55 - 2007.12.12

Prøvenr.:	87938901	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	10	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Ledningsevne	100	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Jern (Fe)	0.031	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.8	gr. C			DS2250	
pH	7.1	pH			DS 287:1978	5
Ledningsevne	100	mS/m			DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.3	mg/l			DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Hedensted Kommune, Teknisk Forvaltning, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Elisabeth Lyngby

Kontaktperson

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

12. december 2007

Elisabeth Lyngby

Elisabeth Lyngby

Kvalitetssikring